

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И ДЕМОГРАФИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

**«Золотаревский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»**
440521, Пензенская область Пензенский район
п. Золотаревка, ул. Комсомольская, 17 а,
тел/факс: 38-98-40

E-mail: zoldomint@mail.ru
ИНН 5829010779, КПП 582901001
« 03» июня 2024 г № 42

Главному государственному ин-
спектору Пензенского района по
пожарному надзору

Ю.В. Ларцеву

Уважаемый Юрий Владимирович!

ГАСУСОГПВИ ПО «Золотаревский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в целях исполнения предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района от 25.08.2023 г №2308/029-58/26-П/ПВП направляет информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в ходе проведения плановой выездной проверки:

№ п.п.	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению
1	Руководителем не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
2	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, не должным образом ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Техническая документация на системы противопожарной защиты, в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем имеется. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется должным образом.
3	Для отделки стен в обеденном зале применяются отделочные материалы с более высоким показателями пожарной безопасности чем Г1, В1, Д2, Т2 (согласно сертификату)	в обеденном зале проведен демонтаж стеновых панелей, не соответствующих показателям пожарной опасности.
4	Не обеспечивается в полном объеме исправное состояние пожарной защиты, а именно: при испытании системы пожарной сигнализации извещатели не сработали в помещениях №№ 14, 22, а также при сработке извещателей происходила сработка других шлейфов сигнализации	Произведена замена оборудования пожарной сигнализации

5	Размеры эвакуационных выходов из 6 помещений, расположенных на первом этаже менее нормативных и составляют 790 мм по ширине и 1800 мм по высоте Размеры эвакуационных выходов из 3 помещений, расположенных на втором этаже менее нормативных и составляют 790 мм по ширине и 1800 мм по высоте	Расчет пожарного риска выполнен для подтверждения достаточности принятых технических решений и с учётом отступлений от требований норм пожарной безопасности, а именно при отступлениях от требований в части габаритных размеров эвакуационных выходов и путей эвакуации. На основании проведенного расчета пожарных рисков установлено, что пожарный риск не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ. Разработана и зарегистрирована пожарная декларация 13.02.2024 г. с учетом разработанных пожарных рисков через портал госуслуг.
---	--	---

Дополнительно сообщаем, что пожарная безопасность объекта защиты обеспечена в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Директор



Сармин А.Н.